

SSP0006288

Fiche Détaillée

Identification de l'établissement

Identifiant de l'établissement

SSP0006288

Nom usuel

LA BUTTE VERTE

Commune(s)

78314 ISSOU

Plan de situation



Emplacement de l'établissement

Fond de carte PLAN IGN ©

Nombre d'information de l'administration

1

Historique des informations de l'administration

Identifiant	Date de début	Date de fin	Date de dernière mise à jour
SSP000628801			30/09/2020

Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) (1/1)

Identifiant de l'information de l'administration

SSP000628801

Date de dernière mise à jour

30/09/2020

Statut de l'instruction

Clôturée

Nom Usuel

Non renseigné

Autre(s) identifiant(s)

Non renseignés

Environnement

Le site, d'une superficie d'environ 18 000 m², a fait l'objet d'une convention entre la société ENP et la ville d'Issou en date du 30 mars 1993.

La société ENP devait réaliser l'aménagement paysager de la butte sous 5 ans (parc forestier, parcours piétonnier, zone d'isolement entre les secteurs d'habitations et la voie de chemin de fer).

Dès 1995, il a été constaté la transformation du site en décharge. Pendant 10 ans environ, ce site a fait l'objet d'un contentieux entre la société ENP et la mairie d'Issou.

Dans ce cadre, un diagnostic de l'état des sols et une évaluation simplifiée des risques (ESR) ont été réalisés en mai 2004.

8 sondages de sols ont été réalisés jusqu'à 4 mètres de profondeur. Un impact en métaux a été mis en évidence au droit d'un sondage (cuivre, plomb, nickel, chrome), les autres sondages ont montré que la butte avait été remblayée sur une majorité de sa surface avec divers déchets ménagers.

Le site a été classé en catégorie 2 : site à surveiller pour la source de métaux retrouvé au droit d'une fouille.

Le rapport conclut à la nécessité de réaliser des investigations complémentaires.

Actuellement le site est en friche.

Observations: Rapport de 2004 de TAUW : diagnostic de sol et ESR

Rapport d'expertise du tribunal administratif de Versailles en date du 30 septembre 2005 qui reprend le déroulé des faits.

Description

Le site, d'une superficie d'environ 18 000 m², a fait l'objet d'une convention entre la société ENP et la ville d'Issou en date du 30 mars 1993.

La société ENP devait réaliser l'aménagement paysager de la butte sous 5 ans (parc forestier, parcours piétonnier, zone d'isolement entre les secteurs d'habitations et la voie de chemin de fer).

Dès 1995, il a été constaté la transformation du site en décharge. Pendant 10 ans environ, ce site a

fait l'objet d'un contentieux entre la société ENP et la mairie d'Issou.
Dans ce cadre, un diagnostic de l'état des sols et une évaluation simplifiée des risques (ESR) ont été réalisés en mai 2004.

8 sondages de sols ont été réalisés jusqu'à 4 mètres de profondeur. Un impact en métaux a été mis en évidence au droit d'un sondage (cuivre, plomb, nickel, chrome), les autres sondages ont montré que la butte avait été remblayée sur une majorité de sa surface avec divers déchets ménagers.

Le site a été classé en catégorie 2 : site à surveiller pour la source de métaux retrouvé au droit d'une fouille.

Le rapport conclut à la nécessité de réaliser des investigations complémentaires.

Actuellement le site est en friche.

Observations: Rapport de 2004 de TAUW : diagnostic de sol et ESR

Rapport d'expertise du tribunal administratif de Versailles en date du 30 septembre 2005 qui reprend le déroulé des faits.

Polluant(s) identifié(s)

Non renseigné(s)


Action(s) instruite(s)

Non renseignée(s)

Carte(s) et plan(s)

Non renseigné(s)

Carte(s) et plan(s)



Parcelle(s) concernée(s)

Non renseignée(s)

Obligation(s) réglementaire(s) liée(s) aux parcelles - SIS/SUP (1/1)

Identifiant de l'obligation réglementaire liée à la parcelle

SSP00062880101

Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire

SSP000628801

Ancien identifiant SIS

78SIS10894

Type d'obligation réglementaire

Secteur d'Information sur les Sols (SIS)	Servitude d'Utilité Publique (SUP)
X	

Code INSEE

Non renseigné

Date de dernière mise à jour

30/09/2020

Date de l'Arrêté Préfectoral

Non renseignée

Nom(s) Usuel(s)

Non renseigné

Description

Le site, d'une superficie d'environ 18 000 m², a fait l'objet d'une convention entre la société ENP et la ville d'Issou en date du 30 mars 1993.

La société ENP devait réaliser l'aménagement paysager de la butte sous 5 ans (parc forestier, parcours piétonnier, zone d'isolement entre les secteurs d'habitations et la voie de chemin de fer).

Dès 1995, il a été constaté la transformation du site en décharge. Pendant 10 ans environ, ce site a fait l'objet d'un contentieux entre la société ENP et la mairie d'Issou.

Dans ce cadre, un diagnostic de l'état des sols et une évaluation simplifiée des risques (ESR) ont été réalisés en mai 2004.

8 sondages de sols ont été réalisés jusqu'à 4 mètres de profondeur. Un impact en métaux a été mis en évidence au droit d'un sondage (cuivre, plomb, nickel, chrome), les autres sondages ont montré que la butte avait été remblayée sur une majorité de sa surface avec divers déchets ménagers.

Le site a été classé en catégorie 2 : site à surveiller pour la source de métaux retrouvé au droit d'une fouille.

Le rapport conclut à la nécessité de réaliser des investigations complémentaires.

Actuellement le site est en friche.


Observations: Rapport de 2004 de TAUW : diagnostic de sol et ESR

Rapport d'expertise du tribunal administratif de Versailles en date du 30 septembre 2005 qui reprend le déroulé des faits.

Carte(s) et plan(s)

Document diffusable	Titre du document	Type du document
↓ Télécharger	Cadastre	
↓ Télécharger	Vue aérienne	

Carte(s) et plan(s)





Emprise Classification

Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©

Parcelle(s) concernée(s)

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
ISSOU	1	AD	72	78
ISSOU	1	AD	73	78