

SSP0000009

Fiche Détaillée

Identification de l'établissement

Identifiant de l'établissement

SSP0000009


Nom usuel

Auto Joffre

Commune(s)

93031 EPINAY SUR SEINE

Plan de situation



Emplacement de l'établissement

Fond de carte PLAN IGN ©

Nombre d'information de l'administration

1

Historique des informations de l'administration

Identifiant	Date de début	Date de fin	Date de dernière mise à jour
SSP000000901			30/09/2020

Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) (1/1)

Identifiant de l'information de l'administration

SSP000000901

Date de dernière mise à jour

30/09/2020

Statut de l'instruction

Clôturée

Nom Usuel

Non renseigné

Autre(s) identifiant(s)

Non renseignés

Environnement

La société AUTO SERVICES JOFFRE a exploité à partir de 1988 un atelier de mécanique automobile avec cabine de peinture sur le site d'une ancienne station-service SHELL. L'exploitation des installations de distribution de carburants de la station service et des stockages associés a été poursuivie. Les activités de distribution de liquides inflammables auraient été suspendues courant 2005.

La société Auto Service Joffre a été mise en liquidation judiciaire en septembre 2009.

Un diagnostic initial de pollution du sous-sol a été réalisé en 2007 et un autre diagnostic en 2009.

Les sondages ont révélé une pollution notamment à proximité d'une cuve - hydrocarbures, naphthalène, CAV (Composés Aromatiques Volatils).

De plus, d'autres polluants comme les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et les métaux lourds ont été détectés lors d'une investigation étendue de la pollution faite en 2011.

En 2014, les installations sur le site étaient totalement démolies et les cuves évacuées.

Observations: 2007 : Diagnostic initial de pollution

2009 : Diagnostic de pollution

20/10/2011 : diagnostic de pollution du sous-sol

Description

La société AUTO SERVICES JOFFRE a exploité à partir de 1988 un atelier de mécanique automobile avec cabine de peinture sur le site d'une ancienne station-service SHELL. L'exploitation des installations de distribution de carburants de la station service et des stockages associés a été poursuivie. Les activités de distribution de liquides inflammables auraient été suspendues courant 2005.

La société Auto Service Joffre a été mise en liquidation judiciaire en septembre 2009.


Un diagnostic initial de pollution du sous-sol a été réalisé en 2007 et un autre diagnostic en 2009.

Les sondages ont révélé une pollution notamment à proximité d'une cuve - hydrocarbures,

naphtalène, CAV (Composés Aromatiques Volatils).
De plus, d'autres polluants comme les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et les métaux lourds ont été détectés lors d'une investigation étendue de la pollution faite en 2011.
En 2014, les installations sur le site étaient totalement démolies et les cuves évacuées.
Observations: 2007 : Diagnostic initial de pollution
2009 : Diagnostic de pollution
20/10/2011 : diagnostic de pollution du sous-sol

Polluant(s) identifié(s)
Action(s) instruite(s)
Carte(s) et plan(s)
Carte(s) et plan(s)

Non renseigné(s)
Non renseignée(s)
Non renseigné(s)



Parcelle(s) concernée(s)

Non renseignée(s)

Obligation(s) réglementaire(s) liée(s) aux parcelles - SIS/SUP (1/1)

Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle
SSP00000090101

Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation règlementaire
SSP000000901

Ancien identifiant SIS
93SIS00010

Type d'obligation réglementaire

Secteur d'Information sur les Sols (SIS)	Servitude d'Utilité Publique (SUP)
X	

Code INSEE
Non renseigné

Date de dernière mise à jour
30/09/2020

Date de l'Arrêté Préfectoral
Non renseignée


Nom(s) Usuel(s)
Non renseigné

Description
La société AUTO SERVICES JOFFRE a exploité à partir de 1988 un atelier de mécanique automobile avec cabine de peinture sur le site d'une ancienne station-service SHELL. L'exploitation des installations de distribution de carburants de la station service et des stockages associés a été poursuivie. Les activités de distribution de liquides inflammables auraient été suspendues courant 2005.
La société Auto Service Joffre a été mise en liquidation judiciaire en septembre 2009.
Un diagnostic initial de pollution du sous-sol a été réalisé en 2007 et un autre diagnostic en 2009. Les sondages ont révélé une pollution notamment à proximité d'une cuve - hydrocarbures, naphtalène, CAV (Composés Aromatiques Volatils).
De plus, d'autres polluants comme les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et les métaux lourds ont été détectés lors d'une investigation étendue de la pollution faite en 2011.
En 2014, les installations sur le site étaient totalement démolies et les cuves évacuées.
Observations: 2007 : Diagnostic initial de pollution
2009 : Diagnostic de pollution
20/10/2011 : diagnostic de pollution du sous-sol

Carte(s) et plan(s)
Carte(s) et plan(s)

Non renseigné(s)





Parcelle(s) concernée(s)

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
EPINAY SUR SEINE		0C	190	