

Fiche Détaillée

Description du site

Nom : Dépôt de pneus et de RBA de la société TRI
 Adresse : RUE DE STEINBACH
 Commune principale : 57631 SARREGUEMINES

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00023800101
 Ancien identifiant : 57SIS04454
 SIS :

Description : [1](#) Ce site a accueilli un dépôt de déchets (résidus de broyage d'automobiles), constitué illégalement par la société TRI dans les années 1990. La société TRI a été placée en liquidation judiciaire.
 Observations: Le diagnostic de sol réalisé en 2002 par l'ADEME dans le cadre de la mise en sécurité du site a mis en évidence une pollution des sols en polychlorobiphényles (PCB).

Document(s) : [2](#)

Document diffusable	Titre du document
documents_scannes_site_pollue_057_00006_20170411100458243.pdf	Plan 57.0006

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour : 19/10/2017

Description : [3](#) Les procédures administratives (mise en demeure d'évacuation, consignation) lancées dès 1991, se sont révélées infructueuses.

Ces déchets pollués ne représentent, a priori, pas de dangers directs majeurs pour l'environnement de par la nature du terrain et le faible niveau de contamination du tas. Etudes nombreuses et variées. Recherche de solution depuis 1993.

Le préfet de la région Lorraine a demandé, par arrêté du 30 janvier 2001, à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de L'Energie (ADEME) de prendre en charge les travaux d'évacuation et de stockage des résidus dans Centre d'Enfouissement Technique de classe II, et de faire réaliser un diagnostic du sol sous le dépôt.

L'ADEME a pris en charge l'évacuation des 2670 tonnes de R.B.A présents sur ce site. Ces déchets ont été évacués, en décembre 2001, vers un centre d'enfouissement autorisé à les recevoir.

En décembre 2002, 15 prélèvements et analyses de sols ont été réalisés à l'emplacement du tas. Des concentrations en PCB supérieures aux Valeurs de Constat d'Impact définies dans le cadre d'un usage sensible du site ont été constatées en plusieurs points du site. Compte tenu de

l'absence de responsable solvable, des travaux de dépollution ne peuvent être prescrits.


Par conséquent l'usage futur du site devra être restreint afin de tenir compte de la pollution résiduelles des sols, des servitudes limitant l'usage du site en l'état sont à prendre (interdiction de cultures alimentaires, de construction de logements individuelles,...).

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
SARREGUEMINES		16	4	
SARREGUEMINES		16	5	
SARREGUEMINES		16	133	


Plans cartographiques :



 Centroïde de la classification

Cartes IGN - IGN

Identifiant : SSP00023800101



Périmètre de la classification
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : SSP00023800101

Coordonnées du centroïde : 787 819,3 ; 6 292 167,1 (Web Mercator Sphérique (EPSG:3857))

Superficie estimée : 7 682 m²

1 Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)

3 Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont issues de la base de données BASOL (avant 2020) ou la base de données SIS s'ils n'étaient pas répertoriés dans BASOL.

5 Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche