



# *FICHE RECAPITULATIVE*

## *AMIANTE*

Site de

***MULHOUSE NORD  
MARCHANDISES***

UT n° ***001334T***

Bâtiment n° ***077 (HALLE FRET)***

Référence du Dossier Technique Amiante :

***18 001334T 077***

Repérage du 30/05/2005 au 30/05/2005

(dates du premier et du dernier repérage)



FICHE RECAPITULATIVE  
DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Site de

MULHOUSE NORD MARCHANDISES (001334T) Bat : 077

18 001334T 077

La présente fiche est destinée à l'information des occupants de l'immeuble sur la présence d'amiante et les consignes de sécurité qui en résultent Elle est bâtie à partir des données du Dossier technique amiante.

La consultation de l'intégralité du dossier technique amiante peut être réalisée dans les conditions suivantes

Dépositaire : COSEC

Modalités : EVEN Mulhouse Belfort

**Liste des locaux ayant donné lieu au repérage et  
à l'évaluation de l'état des matériaux et produits contenant de l'amiante**

| Etage | Local | Désignation                  | Observations |
|-------|-------|------------------------------|--------------|
| 00    | 001/0 | ABRI                         |              |
| 00    | 002/0 | ENTREPOT                     |              |
| 00    | 003/0 | ABRI                         |              |
| 00    | 004/0 | ENTREPOT                     |              |
| 00    | 005/0 | ABRI                         |              |
| 00    | 006/0 | ENTREPOT                     |              |
| 00    | 007/0 | ABRI                         |              |
| 00    | 008/0 | ABRI                         |              |
| 00    | 009/0 | BUREAU LOCAL ADMINISTRATIF   |              |
| 00    | 010/0 | BUREAU LOCAL ADMINISTRATIF   |              |
| 00    | 011/0 | ENTREPOT                     |              |
| 00    | 012/0 | BUREAU LOCAL ADMINISTRATIF   |              |
| 00    | 013/0 | REFECTOIRE                   |              |
| 00    | 014/0 | VESTIAIRES                   |              |
| 00    | 015/0 | ENTREPOT                     |              |
| 00    | 016/0 | SANITAIRES DE SERVICE        |              |
| 00    | 017/0 | ENTREPOT                     |              |
| 00    | 018/0 | ENTREPOT                     |              |
| 00    | 019/0 | ENTREPOT                     |              |
| 00    | 020/0 | ENTREPOT                     |              |
| 00    | 021/0 | ENTREPOT                     |              |
| 00    | 022/0 | ABRI                         |              |
| 00    | 023/0 | ENTREPOT                     |              |
| 00    | 025/0 | ENTREPOT                     |              |
| 00    | 026/0 | COULOIRS ET PARTIES COMMUNES |              |
| 00    | 027/0 | BUREAU LOCAL ADMINISTRATIF   |              |
| 00    | 028/0 | ENTREPOT                     |              |
| 00    | 029/0 | ENTREPOT                     |              |
| 00    | 030/0 | COULOIRS ET PARTIES COMMUNES |              |
|       |       |                              |              |

29 repérages



FICHE RECAPITULATIVE  
DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Site de

MULHOUSE NORD MARCHANDISES (001334T) Bat : 077

18 001334T 077

**Liste des locaux n'ayant pas pu être visité dans le cadre du repérage  
et de l'évaluation de l'état des matériaux et produits contenant de l'amiante**

| Etage | Local | Désignation | Observations |
|-------|-------|-------------|--------------|
|       |       |             |              |

Aucun local non visité pour ce bâtiment

**Liste des composants contenant de l'amiante repérés**

| Etage | Local | Composant        | Matériaux ou Produits   | Commentaires | Etat de conservation | Mesures préconisées |
|-------|-------|------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 00    | 001/0 | Plaques ondulées | Plaques en fibre ciment |              | Bon état             |                     |
| 00    | 019/0 | Plaques ondulées | Plaques en fibre ciment |              | Bon état             |                     |
|       |       |                  |                         |              |                      |                     |

2 locaux amiantés

**Liste des travaux de confinement des matériaux ou produits amiantés**

| Localisation | Composant | Matériau | Date | Entreprise | PV de réception |
|--------------|-----------|----------|------|------------|-----------------|
|              |           |          |      |            |                 |

**Liste des travaux de retrait des matériaux ou produits amiantés**

| Localisation | Composant | Matériau | Date | Entreprise | PV de réception |
|--------------|-----------|----------|------|------------|-----------------|
|              |           |          |      |            |                 |

## CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique « amiante » et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application de l'article 10-2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces consignes doivent également être portées à la connaissance de toute personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés.

Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation.

Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe I de l'arrêté d'application du 22 août 2002.

### 1. Informations générales

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre).

Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

### 2. Information des professionnels

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

### 3. Consignes générales de sécurité

#### A. - Consignes générales de sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante

Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.

L'émission de poussières peut être limitée :

- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements de protection est recommandé

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation.

Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

#### *B. Consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante*

##### Stockage des déchets sur le site

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les floccages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.

##### Élimination des déchets

Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les floccages, calorifugeages et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861\*01). Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

##### Élimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.



FICHE RECAPITULATIVE  
DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Site de

MULHOUSE NORD MARCHANDISES (001334T) Bat : 077

18 001334T 077

**LISTE DES DIAGNOSTICS ET RAPPORT DE REPERAGE**  
(effectués avant le présent repérage, ce repérage et les repérages ultérieurs)

| Organisme                      | Date       | Objet (référence)  | A |
|--------------------------------|------------|--------------------|---|
| AIB-Vinçotte International s.a | 30/05/2005 | 22355 / 001334T077 | O |
| LECART HDS Expertise           | 24/04/1998 | 98 / 32158/6       | O |
|                                |            |                    |   |

|                         |                                |   |
|-------------------------|--------------------------------|---|
| Rédigée le 22 mars 2006 | Mise à jour de la fiche le ... | rédacteur de la fiche :<br>Correspondant amiante régional |
|-------------------------|--------------------------------|---|